


GUIA LATERAL EM L

ESCOLHA DA LIGA:

JXB = BRONZE COM LUBRIFICANTE SÓLIDO

LIGAS / FORMAS:




EXEMPLO DE ESCOLHA / DETALHES DA GUIA LATERAL EM L:

Tolerâncias: H1= +0,01/+0,05 | L1= $\pm 0,025$ | C,C1,C2,C3,C4,C5= $\pm 0,2$

Liga = JXB
C=100mm = 100
L=26mm = 26
H=20mm = 20

Exemplo de código = JXB1002620



GUIA LATERAL EM L

Tabela Dimensional

JXB

**BRONZE COM
LUBRIFICANTE SÓLIDO**

JXB (CxLxH)	C	C1	C2	C 3	C4	C 5	L	L1	H	H1	F	E	D	d1	P	Forma	Furos p/ fixação
100x26x20	100	20	60	-	-	-	26	-	20	12	8	9	14	9	11.5	C	2
150x26x20	150	20	55	55	-	-	26	-	20	12	8	9	14	9	11.5	C	3
200x26x20	200	20	55	50	55	-	26	-	20	12	8	9	14	9	11.5	C	4
100x32x30	100	20	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	2
150x32x30	150	20	55	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	3
200x32x30	200	20	55	50	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	4
250x32x30	250	20	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	4
200x50x45	200	20	55	50	55	-	50	-	45	25	22	14	18	11	20	C	4
250x50x45	250	20	70	70	70	-	50	-	45	25	22	14	18	11	20	C	4
300x50x45	300	20	65	65	65	65	50	-	45	25	22	14	18	11	20	C	5
350x50x45	350	20	80	80	80	80	50	-	45	25	22	14	18	11	20	C	5
200x50x50	200	20	55	50	55	-	50	-	50	34	16	17	18	11	25	C	4
250x50x50	250	20	70	70	70	-	50	-	50	34	16	17	18	11	25	C	4
300x50x50	300	20	65	65	65	65	50	-	50	34	16	17	18	11	25	C	5
350x50x50	350	20	80	80	80	80	50	-	50	34	16	17	18	11	25	C	5
500x20x12	500	-	-	-	-	-	20	15	12	6	-	-	-	-	-	A	-
500x25x15	500	-	-	-	-	-	25	18	15	8	-	-	-	-	-	A	-
500x30x20	500	-	-	-	-	-	30	21	20	12	-	-	-	-	-	A	-
500x35x35	500	-	-	-	-	-	35	23	35	24	-	-	-	-	-	A	-
500x50x50	500	-	-	-	-	-	50	34	50	34	-	-	-	-	-	A	-
600x20x12	600	-	-	-	-	-	20	15	12	6	-	-	-	-	-	A	-
600x25x15	600	-	-	-	-	-	25	18	15	8	-	-	-	-	-	A	-
600x30x20	600	-	-	-	-	-	30	21	20	12	-	-	-	-	-	A	-
600x35x35	600	-	-	-	-	-	35	23	35	24	-	-	-	-	-	A	-
600x50x50	600	-	-	-	-	-	50	34	50	34	-	-	-	-	-	A	-