

PLACA DE GUIA

ESCOLHA DA LIGA:

JVY = BRONZE COM LUBRIFICANTE SÓLIDO

JVF = FERRO FUNDIDO COM LUBRIFICANTE SÓLIDO

LIGAS / FORMAS:

JVY




Forma A




Forma B

JVF



Forma A





Forma B

EXEMPLO DE ESCOLHA / DETALHES DA PLACA DE GUIA:

Tolerâncias: 20=±0.02

Liga = JVY ou JVY
L=28mm = 28
C=75mm = 75

Exemplo de código = JVY2875



PLACA DE GUIA

Tabela Dimensional

JVY

BRONZE COM
LUBRIFICANTE SÓLIDO

JVF

FERRO FUNDIDO COM
LUBRIFICANTE SÓLIDO

JVY - JVY	L	C	E	L1	F	C1	Forma
2875	28	75	-	-	15	45	A
28100	28	100	-	-	15	50	A
28125	28	125	-	-	25	75	A
28150	28	150	-	-	25	100	A
28200	28	200	-	-	25	150	A
3875	38	75	-	-	15	45	A
38100	38	100	-	-	15	50	A
38125	38	125	-	-	25	75	A
38150	38	150	-	-	25	100	A
38200	38	200	-	-	25	150	A
4875	48	75	-	-	15	45	A
48100	48	100	-	-	25	50	A
48125	48	125	-	-	25	75	A
48150	48	150	-	-	25	100	A
48200	48	200	-	-	25	150	A
5875	58	75	-	-	15	45	A
58100	58	100	-	-	25	50	A
58150	58	150	-	-	25	100	A
7575	75	75	-	-	15	45	A
75100	75	100	-	-	25	50	A
75125	75	125	-	-	25	75	A
75150	75	150	-	-	25	100	A
75200	75	200	-	-	25	150	A

PLACA DE GUIA

Tabela Dimensional

JVY

**BRONZE COM
LUBRIFICANTE SÓLIDO**

JVF

**FERRO FUNDIDO COM
LUBRIFICANTE SÓLIDO**

JVY - JVf	L	C	E	L1	F	C1	Forma
100100	100	100	25	50	25	50	B
100125	100	125	25	50	25	75	B
100150	100	150	25	50	25	100	B
100200	100	200	25	50	25	150	B
100250	100	250	25	50	25	200	B
125125	125	125	37,5	50	25	75	B
125150	125	150	37,5	50	25	100	B
125200	125	200	37,5	50	25	150	B
125250	125	250	37,5	50	25	200	B
150150	150	150	25	100	25	100	B
150200	150	200	25	100	25	150	B
150250	150	250	25	100	25	200	B
150300	150	300	25	100	25	250	B
200200	200	200	25	150	25	150	B
200250	200	250	25	150	25	200	B
200300	200	300	25	150	25	250	B