

## CUNHA DE POSICIONAMENTO


### ESCOLHA DA LIGA:

JUVY = BRONZE COM LUBRIFICANTE SÓLIDO


JUVH = AÇO (55/57 HRC) SEM LUBRIFICANTE SÓLIDO

### LIGAS / FORMAS:

JUVY



2 Furos



3 Furos

JUVH



2 Furos







3 Furos

### EXEMPLO DE ESCOLHA / DETALHES DA CUNHA DE POSICIONAMENTO:

Tolerâncias: 35=  $\pm 0,02$

Liga = JUVY ou JUVH  
AN=25mm = 25  
C=100mm = 100

Exemplo de código = JUVY25100



## CUNHA DE POSICIONAMENTO

Tabela Dimensional

**JUVY**

BRONZE COM  
LUBRIFICANTE  
SÓLIDO

**JUVH**

AÇO (55/57 HRC)  
SEM LUBRIFICANTE  
SÓLIDO

| JUVY - JUVH | C   | C1 | C2 | C3  | AN | Qty (furos) |
|-------------|-----|----|----|-----|----|-------------|
| 25100       | 100 | 20 | -  | 60  | 25 | 2           |
| 30100       | 100 | 20 | -  | 60  | 30 | 2           |
| 25150       | 150 | 20 | -  | 110 | 25 | 2           |
| 30150       | 150 | 20 | -  | 110 | 30 | 2           |
| 25200       | 200 | 30 | 70 | 140 | 25 | 3           |
| 30200       | 200 | 30 | 70 | 140 | 30 | 3           |