

PLACA DE GUIA

ESCOLHA DA LIGA:

JHI = BRONZE COM LUBRIFICANTE SÓLIDO

JHH = AÇO (55/57 HRC) SEM LUBRIFICANTE SÓLIDO

LIGAS / FORMAS:

JHI



JDH





EXEMPLO DE ESCOLHA / DETALHES DA PLACA GUIA:

Tolerâncias: 12= -0.025 | L= -0,2 | C= -0,2 |
C1= ±0,2



Liga	= JHI ou JHH
JHI ou JHH	= 01 á 50
L=30mm	= 30
C=80mm	= 80

Exemplo de código = JHI013080

JHI



JHH



PLACA DE GUIA

Tabela Dimensional

JHI

**BRONZE COM
LUBRIFICANTE SÓLIDO**

JHH

**AÇO (55/57 HRC) SEM
LUBRIFICANTE SÓLIDO**

JHI	JHH	L	C	C1
01	26	30	80	30
02	27	30	100	50
03	28	30	125	75
04	29	30	160	110
05	30	30	200	150
06	31	30	80	30
07	32	30	100	50
08	33	40	125	75
09	34	40	160	110
10	35	40	200	150
11	36	40	80	30
12	37	40	100	50
13	38	50	125	75
14	39	50	160	110
15	40	50	200	150
16	41	50	80	30
17	42	50	100	50
18	43	60	125	75
19	44	60	160	110
20	45	60	200	150
21	46	60	80	30
22	47	60	100	50
23	48	80	125	75
24	49	80	160	110
25	50	80	200	150