

PLACA DE GUIA FINA

ESCOLHA DA LIGA:

JY = BRONZE COM LUBRIFICANTE SÓLIDO

JH = AÇO (55/57 HRC) SEM LUBRIFICANTE SÓLIDO

LIGAS / FORMAS:

JY



Forma A



Forma B

JH



Forma A



Forma B

EXEMPLO DE ESCOLHA / DETALHES DA PLACA GUIA:

Tolerâncias: $10 \pm 0,025$ | $L = -0,2$ | $C = -0,2$ | $C1 = \pm 0,2$ | $L1 = \pm 0,2$

Liga

L=28mm

C=75mm



= JY ou JH

= 28

= 75

Exemplo de código

= JY2875



PLACA DE GUIA FINA

Tabela Dimensional

JY
BRONZE COM
LUBRIFICANTE SÓLIDO

JH
AÇO (55/57 HRC) SEM
LUBRIFICANTE SÓLIDO

JY JH	L	C	L1	C1	Forma
2875	28	75	-	45	A
28100	28	100	-	50	A
28125	28	125	-	75	A
28150	28	150	-	100	A
3875	38	75	-	45	A
38100	38	100	-	50	A
38125	38	125	-	75	A
38150	38	150	-	100	A
4875	48	75	-	45	A
48100	48	100	-	50	A
48125	48	125	-	75	A
48150	48	150	-	100	A
48200	48	200	-	150	A
5875	58	75	-	45	A
58100	58	100	-	50	A
58150	58	150	-	100	A
7575	75	75	-	45	A
75100	75	100	-	50	A

JY JH	L	C	L1	C1	Forma
75125	75	125	-	75	A
75150	75	150	-	100	A
75200	75	200	-	150	A
100100	100	100	50	50	B
100125	100	125	50	75	B
100150	100	150	50	100	B
100200	100	200	50	150	B
100250	100	250	50	200	B
125125	125	125	50	75	B
125150	125	150	50	100	B
125200	125	200	50	150	B
125250	125	250	50	200	B
150150	150	150	100	100	B
150200	150	200	100	150	B
150250	150	250	100	200	B
150300	150	300	100	250	B
200200	200	200	150	150	B
200250	200	250	150	200	B
200300	200	300	150	250	B